

# Fiat SCUDO

Merk: **Fiat**

Type: **SCUDO**

Soort voertuig: **Personenbus**

Kilometerstand: **164,277 KM**

Kavelnummer: **BWL216625**

Locatie: **Noord-Holland**



NL **08-ZF-BR**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **18-01-2008**

Chassisnummer **ZFA27000064019055**

APK **17-03-2022**

Motorvermogen **88 kW / 120 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 4**

Tachograaf

Versnellingsbak **6 HAND**

Wielbasis (mm) **300 mm**

Eigen gewicht (kg) **1,784 kg**

Totaal gewicht (kg) **2,759 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **0 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie

Vering **Standaard**

Cabinevariant **9 persoons**

## Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

## Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

## Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control |

Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Radio CD |

## Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Stoelverwarming voor Schuiframen links en rechts 2e zitrij

## Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

## Bijzonderheden/Gebreken

Stoelverwarming voor Schuiframen links en rechts 2e zitrij

Service gehad op 28-2-2020 bij 1480000 km Bonkt iets onder wagen, stuurkogels of fuseekogels ruimte? Wordt niet geleverd met volle tank zoals wel te zien is op foto

## Schades

### Schade voor

Scheur voorruit, deukje bumper

### Schade links

pitjes bij portier. Deuk links midden

### Schade achter

krassen op achterklep

### Schade rechts

Deuken bij scherm voor achterwiel

## Interieur

### Interieur

Scheur in display dashboard Interieur moet even heel goed schoon gemaakt worden

