

# Volkswagen CRAFTER 28 BESTEL L1 H1 2.5 TDI 65 KW

Merk: **Volkswagen**

Type: **CRAFTER 28 BESTEL L1 H1 2.5 TDI 65 KW**

Soort voertuig: **Gesloten bestelwagen**

Kilometerstand: **209,741 KM**

Kavelnummer: **BWL216638**

Locatie: **Noord-Holland**



NL **13-VLB-8**

Niet-ge kentekend/import

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Bouwjaar               | 07-12-2007        |
| Chassisnummer          | WV1ZZZ2EZ86020538 |
| APK                    | 09-11-2022        |
| Motorvermogen          | 65 kW / 89 PK     |
| Brandstof              | Diesel            |
| Euro norm              | Euro 4            |
| Tachograaf             |                   |
| Versnellingsbak        | 6 bak hand        |
| Wielbasis (mm)         | 325 mm            |
| Eigen gewicht (kg)     | 1,868 kg          |
| Totaal gewicht (kg)    | 2,800 kg          |
| Vooras (kg)            | 0 kg              |
| Laadvermogen (kg)      | 932 kg            |
| Trekhaak               | Ja                |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg              |
| Asconfiguratie         | 4x2               |
| Vering                 | Standaard         |

Cabinevariant

## Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

## Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

## Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Navigatie | Radio CD |

## Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Sensoren voor en achter Mistlampen Auto heeft net nog nieuwe APK gehad met nieuwe voorbanden maar moet weg vanwege leeftijd overschrijding binnen het wagenpark MARGE AUTO

## Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

## Bijzonderheden/Gebreken

Sensoren voor en achter Mistlampen Auto heeft net nog nieuwe APK gehad met nieuwe voorbanden maar moet weg vanwege leeftijd overschrijding binnen het wagenpark MARGE AUTO

Eind 2020 bij 191.000 km nieuwe distributieriem gehad Nieuwe APK, nieuwe voorbanden Resoneert soms in de cabine bij bepaalde toerentallen. Auto rijdt prima

## Schades

**Schade voor**  
steenslag

**Schade achter**  
roest rondom logo achetrdeur

**Schade rechts**  
roestplekje schuifdeur

## Interieur

**Interieur**  
Redelijk netjes

