

Mercedes-Benz ACTROS

Merk: **Mercedes-Benz**

Type: **ACTROS**

Soort voertuig: **Trekker**

Kilometerstand: **248,399 KM**

Kavelnummer: **BWL216672**

Locatie: **Noord-Holland**



NL **84-BJK-6**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **21-04-2017**

Chassisnummer **WDB96340310158708**

APK **21-04-2022**

Motorvermogen **310 kW / 422 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 6**

Tachograaf **{Digitaal}**

Versnellingsbak **Automaat**

Wielbasis (mm) **370 mm**

Eigen gewicht (kg) **7,636 kg**

Totaal gewicht (kg) **19,000 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **0 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie **4x2**

Vering **Blad/Luchtvering**

Cabinevariant **Streamline**

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control | Dakspoiler | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Luchthoorn | Motorrem | Radio CD | Verstralers | Zonneklep |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Flitsers in de grill Laneguard

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Flitsers in de grill Laneguard

Schades

Schade links

scheurtje bumper en klein beetje lak weg

Schade rechts

Krasje rechts voor en klein beetje lak weg

Interieur

Interieur

ontbreekt knopje menu op stuur

