

Daf AS 85 XC

Merk: **Daf**
Type: **AS 85 XC**
Soort voertuig: **Kolkenzuiger**
Kilometerstand: **749,000 KM**

Kavelnummer: **BWL216675**
Locatie: **Noord-Brabant**



NL **BJ-SZ-45**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar	14-12-2000
Chassisnummer	XLRAS85XC0E527844
APK	31-12-2021
Motorvermogen	256 kW / 349 PK
Brandstof	Diesel
Euro norm	Euro 2
Tachograaf	{Analoog}
Versnellingsbak	16 bak hand
Wielbasis (mm)	580 mm
Eigen gewicht (kg)	15,370 kg
Totaal gewicht (kg)	28,000 kg
Vooras (kg)	9,000 kg
Laadvermogen (kg)	12,630 kg
Trekhaak	Nee
Max massa AHW/GCW (kg)	0 kg
Asconfiguratie	6x2 gestuurd
Vering	Blad/Luchtvering

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer
Laadbaklengte
Breedte
Hoogte
Doorgang
Vloerhoogte

Toebehoren

Capaciteit
Laadklep
Hefvermogen
Keuringsdatum opbouw

Opties

Motorrem | PTO | Sperdiff. |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)	
Schotelhoogte (mm)	mm
Pendikte vangmuil (mm)	mm
Remmen	

4.9 Export clause: Voertuigen welke geveild worden waarop een export clause berust zoals omschreven bij bijzonderheden in de voertuigspecificatie kunnen niet worden verkocht door koper in de daarvoor geldende landen zoals bepaald bij bijzonderheden. De betreffende landen omvat standaard Nederland, België en Luxemburg. Controleer voor verdere informatie de algemene voorwaarden

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

4.9 Export clause: Voertuigen welke geveild worden waarop een export clause berust zoals omschreven bij bijzonderheden in de voertuigspecificatie kunnen niet worden verkocht door koper in de daarvoor geldende landen zoals bepaald bij bijzonderheden. De betreffende landen omvat standaard Nederland, België en Luxemburg. Controleer voor verdere informatie de algemene voorwaarden

Goed werkende opbouw. Auto komt zo uit het werk en verkocht wegens levering nieuw. Technisch is het voertuig verder niet meer gecontroleerd maar gewoon werkend. Versnellingsbak niet gecontroleerd op synchro's

Schades

Schade links

Zie foto's voor algemene gebruiksstaat

