

Daf XF 480 T

Merk: **Daf**

Type: **XF 480 T**

Soort voertuig: **Trekker**

Kilometerstand: **394,402 KM**

Kavelnummer: **BWL226825**

Locatie: **België**



Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

2e bed | Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Koelkast | Motorrem | Radio CD | Sperdiff. | Standkachel |

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **24-09-2017**

Chassisnummer **XLRTEH4300G166678**

APK **06-09-2022**

Motorvermogen **355 kW / 484 PK**

Brandstof **{ListType_Fuel_0}**

Euro norm **Euro 6**

Tachograaf **{Digitaal}**

Versnellingsbak **Automaat**

Wielbasis (mm) **3,800 mm**

Eigen gewicht (kg) **8,477 kg**

Totaal gewicht (kg) **20,500 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **0 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie **4x2**

Vering **Blad/Luchtvering**

Cabinevariant **Spacecab**

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Laneguard Gunning onder voorbehoud van acceptatie leasemaatschappij. Voertuig staat in België vlakbij Mechelen. Starthulp en eventueel dieselolie meenemen.

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Laneguard Gunning onder voorbehoud van acceptatie leasemaatschappij. Voertuig staat in België vlakbij Mechelen. Starthulp en eventueel dieselolie meenemen.

Ad Blue laag Motorstoring Uitlaatstoring AEBS ABS storing Veel storingen zullen voortkomen uit lege accu's wellicht maar auto heeft wel achterstallig onderhoud

Schades

Schade voor

Voor schade bumper en windgeleiders

Schade links

Linker instap schade

Schade achter

Schade rechter achterlicht

Interieur

Interieur

Smerig interieur. Zo in beslag genomen en moet echt wel even gereinigd worden Bovenkastje sluiting stuk LANE GUARD SENSOR met tape tegen voorruit aan.

