

Daf XF 460

Merk: **Daf**
Type: **XF 460**
Soort voertuig: **Trekker**
Kilometerstand: **466,833 KM**

Kavelnummer: **BWL226828**
Locatie: **België**



Inwendige maten

- Carrosseriebouwer
- Laadbaklengte
- Breedte
- Hoogte
- Doorgang
- Vloerhoogte

Extra toebehoren

Hydrauliek

Toebehoren

- Capaciteit
- Laadklep
- Hefvermogen
- Keuringsdatum opbouw

Opties

- 2e bed | Adaptive cruise control | Airco |
- Centrale portiervergrendeling | Cruise Control |
- Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Koelkast | Motorrem |
- PTO | Radio CD | Sperdiff. | Standkachel | Zonneklep |

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar	28-11-2016
Chassisnummer	XLRTEH4300G085778
APK	02-11-2021
Motorvermogen	340 kW / 463 PK
Brandstof	Diesel
Euro norm	Euro 6
Tachograaf	{Digitaal}
Versnellingsbak	Automaat
Wielbasis (mm)	3,800 mm
Eigen gewicht (kg)	8,597 kg
Totaal gewicht (kg)	20,500 kg
Vooras (kg)	0 kg
Laadvermogen (kg)	0 kg
Trekhaak	Nee
Max massa AHW/GCW (kg)	0 kg
Asconfiguratie	
Vering	Blad/Luchtvering

Cabinevariant

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)	
Schotelhoogte (mm)	mm
Pendikte vangmuil (mm)	mm

Remmen

Hydrauliek Laneguard Climatecontrol ATC Gunning onder voorbehoud van acceptatie leasemaatschappij. Voertuig staat in België vlakbij Mechelen. Starthulp en eventueel dieselolie meenemen.

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig	Nee
Logboek compleet	Nee
Mechanische gebreken	Nee
Electrische gebreken	Ja
Kilometerstand gegarandeerd	Nee

Bijzonderheden/Gebreken

Hydrauliek Laneguard Climatecontrol ATC Gunning onder voorbehoud van acceptatie leasemaatschappij. Voertuig staat in België vlakbij Mechelen. Starthulp en eventueel dieselolie meenemen.

Brandstoffilter waarschijnlijk vol, moet even paar extra slagen maken om brandstof te krijgen. Achterstallig onderhoud o.a. slijtage remvoeringen Motorlampje brandt en rechts achter geeft hij storing bandendruk

Status banden Bandenmaat

As 1	80 (%)	As 1	315/80
As 2	50 (%)		

Schades

Schade voor
Rechts voor spiegelkap en kleine schade op bumper en koplampkap

