

# Mercedes-Benz ACTROS

Merk: **Mercedes-Benz**  
Type: **ACTROS**  
Soort voertuig: **Trekker**  
Kilometerstand: **665,674 KM**

Kavelnummer: **BWL226874**  
Locatie: **Noord-Holland**



NL 16-BDL-8

Niet-gekentekend/import

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Bouwjaar               | 17-12-2013        |
| Chassisnummer          | WDB9630201L827103 |
| APK                    | 01-10-2022        |
| Motorvermogen          | 310 kW / 422 PK   |
| Brandstof              | Diesel            |
| Euro norm              | Euro 6            |
| Tachograaf             | {Digitaal}        |
| Versnellingsbak        | Automaat          |
| Wielbasis (mm)         | 6,250 mm          |
| Eigen gewicht (kg)     | 12,455 kg         |
| Totaal gewicht (kg)    | 28,000 kg         |
| Vooras (kg)            | 0 kg              |
| Laadvermogen (kg)      | 15,545 kg         |
| Trekhaak               | Nee               |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg              |
| Asconfiguratie         | 6x2 gestuurd      |
| Vering                 | Blad/Luchtvering  |
| Cabinevariant          | Super Stream      |

### Inwendige maten

- Carrosseriebouwer
- Laadbaklengte
- Breedte
- Hoogte
- Doorgang
- Vloerhoogte

### Extra toebehoren

Hydrauliek

### Toebehoren

- Capaciteit
- Laadklep
- Hefvermogen
- Keuringsdatum opbouw

### Opties

- Achteruitrijlampen | Airco | Centrale portiervergrendeling |
- Cruise Control | Elektrische ramen | Elektrische spiegels |
- Motorrem | Radio CD | Zijlich/Achteruitrij camera |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm)      **mm**

Pendikte vangmuil (mm)   **mm**

Remmen

Centrale smering

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig   **Ja**

Logboek compleet                **Nee**

Mechanische gebreken           **Nee**

Electrische gebreken            **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd   **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Centrale smering

Onlangs nieuwe turbo gemonteerd. Rolas van haakarm afgelopen jaar gereviseerd EAPU luchtverzorger vernieuwd. Kleine luchtlekkage hoorbaar

Schades

**Schade voor**  
Rechts voor krassen

