

Fiat FIAT DUCATO

Merk: **Fiat**
Type: **FIAT DUCATO**
Soort voertuig: **Gesloten bestelwagen**
Kilometerstand: **180,011 KM**

Kavelnummer: **BWL226906**
Locatie: **Noord-Holland**



NL **VJ-621-V**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar	22-07-2014
Chassisnummer	ZFA25000002665752
APK	06-05-2023
Motorvermogen	109 kW / 148 PK
Brandstof	Diesel
Euro norm	Euro 5
Tachograaf	
Versnellingsbak	Automaat
Wielbasis (mm)	345 mm
Eigen gewicht (kg)	1,900 kg
Totaal gewicht (kg)	3,300 kg
Vooras (kg)	0 kg
Laadvermogen (kg)	1,400 kg
Trekhaak	Nee
Max massa AHW/GCW (kg)	0 kg
Asconfiguratie	
Vering	Standaard
Cabinevariant	

Inwendige maten

Carrosseriebouwer
Laadbaklengte
Breedte
Hoogte
Doorgang
Vloerhoogte

Toebehoren

Capaciteit
Laadklep
Hefvermogen
Keuringsdatum opbouw

Opties

Airco	Centrale portiervergrendeling	Cruise Control
Elektrische ramen	Elektrische spiegels	Radio CD
Zijlicht	Achteruitrij camera	

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)	
Schotelhoogte (mm)	mm
Pendikte vangmuil (mm)	mm
Remmen	
Laneguard Stoere volle bus, wel met wat gebruikssporen	

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig	Nee
Logboek compleet	Nee
Mechanische gebreken	Nee
Electrische gebreken	Nee
Kilometerstand gegarandeerd	Ja

Bijzonderheden/Gebreken

Laneguard Stoere volle bus, wel met wat gebruikssporen
LET OP: Nieuwe APK en steekproef gehad dus 100% in orde.

Schades

Schade voor Scheur voorruit en lak aan bovenrand voorruit Krassen op de bumper rechts voor
Schade links Linker portier kraakt wat bij openen Kras/pit links achter. Paar pitjes in portier
Schade rechts Wat diepere kras in rechter zijwand. Rand van schuifdeur lak.

