Volkswagen CRAFTER

Merk: **Volkswagen**
Type: **CRAFTER**
Soort voertuig: **Gesloten bestelwagen**
Kilometerstand: **194,964 KM**

Kavelnummer: **BWL226909**
Locatie: **Noord-Holland**



NL VK-739-J

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar	**16-09-2014**
Chassisnummer	**WV1ZZZ2FZF7002909**
APK	**28-03-2023**
Motorvermogen	**120 kW / 163 PK**
Brandstof	**Diesel**
Euro norm	**Euro 5**
Tachograaf	
Versnellingsbak	**6 bak hand**
Wielbasis (mm)	**433 mm**
Eigen gewicht (kg)	**2,490 kg**
Totaal gewicht (kg)	**3,500 kg**
Vooras (kg)	**0 kg**
Laadvermogen (kg)	**1,010 kg**
Trekhaak	**Nee**
Max massa AHW/GCW (kg)	**0 kg**
Asconfiguratie	
Vering	**Standaard**
Cabinevariant	

Inwendige maten

Carrosseriebouwer	
Laadbaklengte	**4274**
Breedte	**2123**
Hoogte	
Doorgang	**2213**
Vloerhoogte	

Toebehoren

Capaciteit	
Laadklep	
Hefvermogen	
Keuringsdatum opbouw	

Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control | Radio CD |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)	
Schotelhoogte (mm)	mm
Pendikte vangmuil (mm)	mm
Remmen	
Bijrijdersbank	

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig	Nee
Logboek compleet	Nee
Mechanische gebreken	Nee
Electrische gebreken	Nee
Kilometerstand gegarandeerd	Ja

Bijzonderheden/Gebreken

Bijrijdersbank

Schades

Schade links
kras op zijwand en kras op voorscherm

Schade achter
Deukje binnenzijde achterdeur, zie foto

Schade rechts
Pit in zijwand. Pitjes in portier en kras