Knapen K200

Merk: **Knapen**
Type: **K200**
Soort voertuig: **Walking Floor**
Kilometerstand: **0 KM**

Kavelnummer: **BWL226920**
Locatie: **Noord-Holland**



NL OR-90-TK

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar	**01-03-2019**
Chassisnummer	**XPNK0C200KD060136**
APK	**23-02-2023**
Motorvermogen	**0 kW / 0 PK**
Brandstof	**{ListType_Fuel_0}**
Euro norm	**{ListType_EmissionStandard_0}**
Tachograaf	
Versnellingsbak	
Wielbasis (mm)	**1,057 mm**
Eigen gewicht (kg)	**7,880 kg**
Totaal gewicht (kg)	**45,000 kg**
Vooras (kg)	**0 kg**
Laadvermogen (kg)	**37,120 kg**
Trekhaak	**Nee**
Max massa AHW/GCW (kg)	**0 kg**
Asconfiguratie	**3e as meeloopas**
Vering	**Luchtvering/Luchtvering**
Cabinevariant	

Inwendige maten

Carrosseriebouwer	
Laadbaklengte	**13077**
Breedte	**2478**
Hoogte	
Doorgang	**2639**
Vloerhoogte	

Toebehoren

Capaciteit	
Laadklep	
Hefvermogen	
Keuringsdatum opbouw	

Opties

ABS | EBS |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)	
Schotelhoogte (mm)	**mm**
Pendikte vangmuil (mm)	**mm**
Remmen	

Aluminium velgen 1e as hefbaar Naloopas Trailer gekocht in combinatie met trekker echter door ander werk wordt trailer niet gebruikt.

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig	**Nee**
Logboek compleet	**Nee**
Mechanische gebreken	**Nee**
Electrische gebreken	**Nee**
Kilometerstand gegarandeerd	**Nee**

Bijzonderheden/Gebreken

Aluminium velgen 1e as hefbaar Naloopas Trailer gekocht in combinatie met trekker echter door ander werk wordt trailer niet gebruikt.

Schades

Schade achter
Kist is wat geoxideerd

Schade rechts
Rechts achter kleine kras in plaatwerk over lengte van 1,5 meter en kras op achterkalf