Mercedes-Benz SPRINTER

Merk: **Mercedes-Benz**
Type: **SPRINTER**
Soort voertuig: **Gesloten bestelwagen**
Kilometerstand: **219,623 KM**

Kavelnummer: **BWL226952**
Locatie: **Gelderland**



NL VR-202-R

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar	**30-09-2015**
Chassisnummer	**WDB9066331P195195**
APK	**30-09-2022**
Motorvermogen	**95 kW / 129 PK**
Brandstof	**Diesel**
Euro norm	**Euro 5**
Tachograaf	
Versnellingsbak	**Automaat**
Wielbasis (mm)	**367 mm**
Eigen gewicht (kg)	**2,151 kg**
Totaal gewicht (kg)	**3,500 kg**
Vooras (kg)	**0 kg**
Laadvermogen (kg)	**1,349 kg**
Trekhaak	**Nee**
Max massa AHW/GCW (kg)	**0 kg**
Asconfiguratie	
Vering	**Standaard**
Cabinevariant	

Inwendige maten

Carrosseriebouwer	
Laadbaklengte	
Breedte	
Hoogte	
Doorgang	
Vloerhoogte	

Toebehoren

Capaciteit	
Laadklep	
Hefvermogen	
Keuringsdatum opbouw	

Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Radio CD |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)	
Schotelhoogte (mm)	**mm**
Pendikte vangmuil (mm)	**mm**
Remmen	

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig	**Nee**
Logboek compleet	**Nee**
Mechanische gebreken	**Nee**
Electrische gebreken	**Nee**
Kilometerstand gegarandeerd	**Ja**

Schades

Schade voor
Bovenzijde dak links en rechts gerepareerd maar wel nog lichtjes zichtbaar. rechts wat lak van de bumper

Schade links
Linker portier staat op spanning sluit daardoor wat lastiger. Pitjes zijwand

Schade achter
Hoekjes bumper en pitjes achterdeuren

Schade rechts
Kras rechter zijwand