

Mercedes-Benz SPRINTER 519

Merk: **Mercedes-Benz**
Type: **SPRINTER 519**
Soort voertuig: **Open Laadbak**
Kilometerstand: **358,732 KM**

Kavelnummer: **BWL226959**
Locatie: **Utrecht**



Niet-gekentekend/import

Bouwjaar	09-04-2014
Chassisnummer	WDB9061551N5800036
APK	09-04-2023
Motorvermogen	140 kW / 191 PK
Brandstof	Diesel
Euro norm	Euro 6
Tachograaf	{Digitaal}
Versnellingsbak	Automaat
Wielbasis (mm)	433 mm
Eigen gewicht (kg)	2,973 kg
Totaal gewicht (kg)	3,500 kg
Vooras (kg)	0 kg
Laadvermogen (kg)	527 kg
Trekhaak	Ja
Max massa AHW/GCW (kg)	0 kg
Asconfiguratie	4x2
Vering	Standaard

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer	
Laadbaklengte	4514
Breedte	2197
Hoogte	350
Doorgang	
Vloerhoogte	837

Toebehoren

Capaciteit
Laadklep
Hefvermogen
Keuringsdatum opbouw

Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Radio CD | Zwaailampen |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen



Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Maart 2022 nieuwe kachelmotor, wieldraagarmen L+R, stabilisatierubbers etc. € 1.990,- Juni 2021 grote beurt met vervangen van lagers achterveren, € 1.100,- September 2021 remblokken en remschijven achteras € 750,-. Etc, etc. Super goed onderhouden voertuig

Schades

Schade voor
pit motorkap

Schade links
Pit in zijscherm en bumperhoek krassen

Schade achter
1 vloerplaat staat hoekje omhoog Rechter lampglas stuk

Schade rechts
kleine deukjes in portier. Kras op rechter voorscherm

Interieur

Interieur
Stoelen missen buitenste armleuning Navigatiescherm kapot

