Mercedes-Benz 906 KA 30 SPRINTER 210CDI

Merk: **Mercedes-Benz**
Type: **906 KA 30 SPRINTER 210CDI**
Soort voertuig: **Gesloten bestelwagen**
Kilometerstand: **104,333 KM**

Kavelnummer: **BWL226967**
Locatie: **Noord-Holland**



NL 1-VLN-51

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar	**08-03-2011**
Chassisnummer	**WDB9066131S541849**
APK	**17-07-2022**
Motorvermogen	**70 kW / 95 PK**
Brandstof	**Diesel**
Euro norm	**Euro 5**
Tachograaf	
Versnellingsbak	**6 bak hand**
Wielbasis (mm)	**366 mm**
Eigen gewicht (kg)	**1,935 kg**
Totaal gewicht (kg)	**2,800 kg**
Vooras (kg)	**0 kg**
Laadvermogen (kg)	**865 kg**
Trekhaak	**Nee**
Max massa AHW/GCW (kg)	**0 kg**

Asconfiguratie

Vering	**Standaard**

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer	
Laadbaklengte	
Breedte	
Hoogte	
Doorgang	
Vloerhoogte	

Toebehoren

Capaciteit	
Laadklep	
Hefvermogen	
Keuringsdatum opbouw	

Opties

Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Radio CD |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)	
Schotelhoogte (mm)	**mm**
Pendikte vangmuil (mm)	**mm**
Remmen	

Bijrijdersbank 3x sleutel

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig	**Nee**
Logboek compleet	**Nee**
Mechanische gebreken	**Nee**
Electrische gebreken	**Nee**
Kilometerstand gegarandeerd	**Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Bijrijdersbank 3x sleutel

Schades

Schade voor
Rechts boven dak een keer gerepareerd, redelijk netjes Kras bumper

Schade links
diverse pitjes over de zijwand Roestplekje achter Lak op achterste deel wat plekjes

Schade achter
Hoekjes van deuren in het midden beschadigt

Schade rechts
Pit rechts en kras