

Daf FTG XF 510

Merk: **Daf**
Type: **FTG XF 510**
Soort voertuig: **Trekker**
Kilometerstand: **889,264 KM**

Kavelnummer: **BWL226982**
Locatie: **Gelderland**



NL 45-BLX-6

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar	26-03-2013
Chassisnummer	XLRTG47MS0E980634
APK	31-03-2023
Motorvermogen	375 kW / 511 PK
Brandstof	Diesel
Euro norm	Euro 5
Tachograaf	{Digitaal}
Versnellingsbak	16 bak hand
Wielbasis (mm)	405 mm
Eigen gewicht (kg)	8,742 kg
Totaal gewicht (kg)	26,500 kg
Vooras (kg)	0 kg
Laadvermogen (kg)	0 kg
Trekhaak	Nee
Max massa AHW/GCW (kg)	0 kg
Asconfiguratie	6x2 gestuurd
Vering	Blad/Luchtvering
Cabinevariant	Spacecab

Inwendige maten

Carrosseriebouwer
Laadbaklengte
Breedte
Hoogte
Doorgang
Vloerhoogte

Extra toebehoren

Hydrauliek

Toebehoren

Capaciteit
Laadklep
Hefvermogen
Keuringsdatum opbouw

Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Koelkast | Luchthoorn | PTO | Radio CD | Sperdiff. | Standkachel | Verstralers | Zonneklep | Zwaailampen |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)	
Schotelhoogte (mm)	mm
Pendikte vangmuil (mm) mm	
Remmen	
De juiste configuratie voor export met handbak, retarder en naafreductie	

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig	Nee
Logboek compleet	Nee
Mechanische gebreken	Nee
Electrische gebreken	Nee
Kilometerstand gegarandeerd Ja	

Bijzonderheden/Gebreken

De juiste configuratie voor export met handbak, retarder en naafreductie
Recente reparatie nieuwe spanrollen op multiriem. Voor de rest geen bijzonder heden.

Status banden Bandenmaat

As 1	30 (%)	As 1	385/65
As 2	30 (%)	As 2	385/65
As 3	40 (%)	As 3	315/80

Schades

Schade voor rechts voor onderzijde bumper kras
Schade links spiegelkapje
Schade achter Kentekenplaat zit vast met tyraps ivm klapband
Schade rechts Spiegelkap rechts

Interieur

Interieur Moet even schoongemaakt worden
--

