

Mercedes-Benz VITO TOURER

Merk: **Mercedes-Benz**

Type: **VITO TOURER**

Soort voertuig: **Personenbus**

Kilometerstand: **491,421 KM**

Kavelnummer: **BWL226989**

Locatie: **Noord-Holland**



NL **KB-893-H**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **27-07-2016**

Chassisnummer **WDF44770513201401**

APK **26-08-2022**

Motorvermogen **100 kW / 136 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 6**

Tachograaf

Versnellingsbak **6 bak hand**

Wielbasis (mm) **343 mm**

Eigen gewicht (kg) **1,910 kg**

Totaal gewicht (kg) **3,100 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **0 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie

Vering **Standaard**

Cabinevariant **9 PERSOONS BUS**

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Navigatie | Radio CD |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

9 persoons LET OP: REST BPM € 4.112,- BIEDINGEN ZIJN EX BTW EN EX REST-BPM Geen taxi voertuig geweest maar shuttlebus dus geniet teruggave rest BPM bij export

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

9 persoons LET OP: REST BPM € 4.112,- BIEDINGEN ZIJN EX BTW EN EX REST-BPM Geen taxi voertuig geweest maar shuttlebus dus geniet teruggave rest BPM bij export

Historie bij MB dealer bekend

Schades

Schade links

Rondom paar kleine krasjes

Schade achter

Deukje linker achterdeur en krassen op rechter achterdeur

Interieur

Interieur

zitting chauffeur slijtage en instapstoel bij schuifdeur

