

# Toyota SC 3.0 D-4D

Merk: **Toyota**  
Type: **SC 3.0 D-4D**  
Soort voertuig: **Gesloten bestelwagen**  
Kilometerstand: **159,907 KM**

Kavelnummer: **BWL227016**  
Locatie: **Noord-Holland**

NL

5-VKD-16

Niet-gekentekend/import

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Bouwjaar               | 06-10-2010        |
| Chassisnummer          | TW1YT54Y809002284 |
| APK                    | 17-12-2022        |
| Motorvermogen          | 100 kW / 136 PK   |
| Brandstof              | Diesel            |
| Euro norm              | Euro 5            |
| Tachograaf             |                   |
| Versnellingsbak        | 5 bak hand        |
| Wielbasis (mm)         | 3,350 mm          |
| Eigen gewicht (kg)     | 2,650 kg          |
| Totaal gewicht (kg)    | 3,500 kg          |
| Vooras (kg)            | 0 kg              |
| Laadvermogen (kg)      | 850 kg            |
| Trekhaak               | Nee               |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg              |
| Asconfiguratie         |                   |
| Vering                 | Blad/Blad         |
| Cabinevariant          |                   |

Inwendige maten

|                   |      |
|-------------------|------|
| Carrosseriebouwer |      |
| Laadbaklengte     | 4005 |
| Breedte           | 1913 |
| Hoogte            | 2088 |
| Doorgang          | 2009 |
| Vloerhoogte       |      |

Extra toebehoren

Laadklep

Toebehoren

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Capaciteit           |       |
| Laadklep             | Anteo |
| Hefvermogen          | 750   |
| Keuringsdatum opbouw |       |

Opties

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Radio CD | Inwendige maten           |
|          | Tankinhoud (liters)       |
|          | Schotelhoogte (mm) mm     |
|          | Pendikte vangmuil (mm) mm |
|          | Remmen                    |



Technische staat

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Onderhoudshistorie aanwezig | Nee |
| Logboek compleet            | Nee |
| Mechanische gebreken        | Nee |
| Electrische gebreken        | Nee |
| Kilometerstand gegarandeerd | Ja  |

Schades

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Schade voor                                                                  |
| Pitten voorruit 2x schade voor bumper                                        |
| Schade links                                                                 |
| Links midden reparatieplek aan laadbak Links voor deukje Links achter schade |

