Daf FA LF45

Merk: **Daf**
Type: **FA LF45**
Soort voertuig: **Chassis cabine**
Kilometerstand: **577,008 KM**

Kavelnummer: **BWL227071**
Locatie: **Noord-Holland**



NL BZ-TR-98

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar	**15-03-2012**
Chassisnummer	**XLRAE45GF0L44380**
APK	**19-02-2023**
Motorvermogen	**163 kW / 222 PK**
Brandstof	**Diesel**
Euro norm	**Euro 5**
Tachograaf	**(Digitaal)**
Versnellingsbak	**Automaat**
Wielbasis (mm)	**390 mm**
Eigen gewicht (kg)	**5,500 kg**
Totaal gewicht (kg)	**11,990 kg**
Vooras (kg)	**0 kg**
Laadvermogen (kg)	**6,490 kg**
Trekhaak	**Nee**
Max massa AHW/GCW (kg)	**0 kg**
Asconfiguratie	**4x2**
Vering	**Blad/Luchtvering**
Cabinevariant	

Inwendige maten

Carrosseriebouwer	
Laadbaklengte	
Breedte	
Hoogte	
Doorgang	
Vloerhoogte	

Toebehoren

Capaciteit	
Laadklep	
Hefvermogen	
Keuringsdatum opbouw	

Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Radio CD | Zijlicht/ Achteruitrij camera |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)	
Schotelhoogte (mm)	mm
Pendikte vangmuil (mm)	mm
Remmen	

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig	**Nee**
Logboek compleet	**Nee**
Mechanische gebreken	**Nee**
Electrische gebreken	**Nee**
Kilometerstand gegarandeerd	**Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Remvoering/ABS storing Uitlaatgas melding

Schades

Schade voor
Krassen op rechterhoek. Deukje in bumper. Hoekje rondom koplamp links

Schade links
Kit van fenders moet even van de zijkant nog af

Schade rechts
Kit van fenders moet even van de zijkant nog af