

Ginaf X 3232 S

Merk: **Ginaf**
Type: **X 3232 S**
Soort voertuig: **Afzetbak Kabelsysteem**
Kilometerstand: **563,640 KM**

Kavelnummer: **BWL227193**
Locatie: **Noord-Holland**



NL **BS-VN-30**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar	06-04-2007
Chassisnummer	XL9AT18MX05010529
APK	15-10-2022
Motorvermogen	300 kW / 409 PK
Brandstof	Diesel
Euro norm	Euro 5
Tachograaf	{Digitaal}
Versnellingsbak	Automaat
Wielbasis (mm)	650 mm
Eigen gewicht (kg)	14,940 kg
Totaal gewicht (kg)	32,000 kg
Vooras (kg)	0 kg
Laadvermogen (kg)	17,060 kg
Trekhaak	Nee
Max massa AHW/GCW (kg)	0 kg
Asconfiguratie	6x4 widespread gestuurd
Vering	Hydraulisch

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer
Laadbaklengte
Breedte
Hoogte
Doorgang
Vloerhoogte

Toebehoren

Capaciteit
Laadklep
Hefvermogen
Keuringsdatum opbouw

Extra toebehoren

- Hydrauliek
- Kraan

Opties

- Airco | Cruise Control | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Gereedschap/ deensekist | Motorrem | PTO | Radio CD | Sperdiff. | Verstralers | Zonneklep | Zwaailampen |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Centrale smering

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Centrale smering

Kraan: Nieuwe hefcilinder 2018. Nieuwe hydrauliektank 2021 met compleet spoelen van kraan en nieuwe olie. Knijper en rotator 4 jaar oud. Auto: Maart 2021 nieuwe veercilinders en nieuwe stuurcilinders. 2021 Schakelcomputer versnellingsbak vervangen. 2020 complete remrevisie gehad 3 assen. Emissielampje brandt op dashboard en bij snel sturen stuurpomp hoorbaar.

Schades

Schade voor

Scheur voorruit

Schade links

Pit portier, hoekje instap

Schade rechts

scheurtje instap

