

# Pacton Z3-002

Merk: **Pacton**


Type: **Z3-002**

Soort voertuig: **Geconditioneerd voertuig**

Kilometerstand: **0 KM**

Kavelnummer: **BWL227341**

Locatie: **Noord-Holland**



Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **13-10-2006**

Chassisnummer **XLDTBZ33900053796**

APK **05-06-2021**

Motorvermogen **0 kW / 0 PK**

Brandstof **{ListType\_Fuel\_0}**

Euro norm **{ListType\_EmissionStandard\_0}**

Tachograaf

Versnellingsbak

Wielbasis (mm) **8,910 mm**

Eigen gewicht (kg) **10,500 kg**

Totaal gewicht (kg) **39,000 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **28,500 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie **2e hefbaar 3e stuurbaar**

Vering **Luchtvering/Luchtvering**

Cabinevariant

## Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte **13463**

Breedte **2529**

Hoogte

Doorgang **2572**

Vloerhoogte

## Extra toebehoren

Koeling

## Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

## Opties

Cabinevariant

ABS | Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

SAF as Schijf 2e as hefbaar, 3e gestuurd

## Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Nee**

## Bijzonderheden/Gebreken

SAF as Schijf 2e as hefbaar, 3e gestuurd

Koeling is buiten werking gesteld. Zal afgevuuld moeten worden en onderhoud voordat deze weer opstart Laadklep gedemonteerd Pompwagenkist verrot APK verlopen omdat hij op dit moment tussen 2 locaties pendelt

## Status banden Bandenmaat

As 1 **70 (%)** As 1 **70**

As 2 **70 (%)** As 2 **80**

As 3 **70 (%)** As 3 **70**

## Schades

**Schade voor**  
Rechts voor deukje

**Schade achter**  
Rechts achter verlichting schade

