

# Van Eck PT-3LNN

Merk: **Van Eck**  
Type: **PT-3LNN**  
Soort voertuig: **Volume Transport**  
Kilometerstand: **0 KM**

Kavelnummer: **BWL237636**  
Locatie: **Noord-Holland**



NL

OK-21-LF

Niet-  
gekentekend/import

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Bouwjaar                  | 29-05-2008                    |
| Chassisnummer             | XL9PT33398007249              |
| APK                       | 27-11-2022                    |
| Motorvermogen             | 0 kW / 0 PK                   |
| Brandstof                 | {ListType_Fuel_0}             |
| Euro norm                 | {ListType_EmissionStandard_0} |
| Tachograaf                |                               |
| Versnellingsbak           |                               |
| Wielbasis (mm)            | 8,790 mm                      |
| Eigen gewicht (kg)        | 8,700 kg                      |
| Totaal gewicht (kg)       | 39,000 kg                     |
| Vooras (kg)               | 0 kg                          |
| Laadvermogen (kg)         | 30,300 kg                     |
| Trekhaak                  | Nee                           |
| Max massa<br>AHW/GCW (kg) | 0 kg                          |
| Asconfiguratie            |                               |
| Vering                    | LuchtveringLuchtvering        |
| Cabinevariant             |                               |

### Inwendige maten

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Carrosseriebouwer |       |
| Laadbaklengte     | 13508 |
| Breedte           | 2510  |
| Hoogte            |       |
| Doorgang          | 3039  |
| Vloerhoogte       |       |

### Toebehoren

|                      |  |
|----------------------|--|
| Capaciteit           |  |
| Laadklep             |  |
| Hefvermogen          |  |
| Keuringsdatum opbouw |  |

### Opties

|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
| ABS | Inwendige maten                  |
|     | Tankinhoud (liters)              |
|     | Schotelhoogte (mm) <b>mm</b>     |
|     | Pendikte vangmuil (mm) <b>mm</b> |
|     | Remmen                           |

BPW 1e as hefbaar

#### Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Ja**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Nee**

#### Bijzonderheden/Gebreken

BPW 1e as hefbaar

Gebroken remschijf, zie foto laadruimte maar deze wordt nog gerepareerd

#### Status banden    Bandenmaat

|      |        |      |             |
|------|--------|------|-------------|
| As 1 | 50 (%) | As 1 | 245/70 19,5 |
|------|--------|------|-------------|

|      |        |
|------|--------|
| As 2 | 20 (%) |
|------|--------|

|      |        |
|------|--------|
| As 3 | 50 (%) |
|------|--------|

#### Schades

##### Schade achter

Links en rechts achter slechte plek vloer Links achter schade rubber

