

Mercedes-Benz ACTROS

Merk: **Mercedes-Benz**

Type: **ACTROS**

Soort voertuig: **Volume Transport**

Kilometerstand: **791,113 KM**

Kavelnummer: **BWL237642**

Locatie: **Noord-Holland**



NL **99-BGS-2**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **18-01-2016**

Chassisnummer **WDB96340610024856**

APK **24-10-2023**

Motorvermogen **310 kW / 422 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 6**

Tachograaf **{Digitaal}**

Versnellingsbak **Automaat**

Wielbasis (mm) **3,700 mm**

Eigen gewicht (kg) **8,247 kg**

Totaal gewicht (kg) **19,000 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **0 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie **4x2**

Vering **Luchtvering/Luchtvering**

Cabinevariant **Gigaspace**

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

2e bed | Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Koelkast | Radio CD | Standkachel |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Laneguard Froncollision

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Laneguard Froncollision

Schades

Schade voor

Pit voorruit

Schade rechts

Rechts schade spiegelkap Rechts voor schade

