

# Volkswagen CRAFTER

Merk: **Volkswagen**

Type: **CRAFTER**

Soort voertuig: **Gesloten bestelwagen**

Kilometerstand: **219,143 KM**

Kavelnummer: **BWL237666**

Locatie: **Noord-Holland**



NL **VX-877-H**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **27-06-2016**

Chassisnummer **WV1ZZZ2E2G044946**

APK **11-03-2024**

Motorvermogen **80 kW / 109 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 6**

Tachograaf

Versnellingsbak **6 bak hand**

Wielbasis (mm) **3,670 mm**

Eigen gewicht (kg) **2,158 kg**

Totaal gewicht (kg) **3,500 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **1,342 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie

Vering **Standaard**

Cabinevariant

## Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

## Extra toebehoren

Koeling

## Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

## Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control |

Elektrische ramen | Elektrische spiegels |

## Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

## Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

## Bijzonderheden/Gebreken

Bij koppeling intrappen is aandrijflijn voelbaar? Beginnend 2 massavliegwiel of misschien speling voelbaar op aandrijfvas? Auto rijdt gewoon prima en komt zo uit het werk

## Schades

### Schade voor

Rechts voorlakschade en kras

### Schade links

Links achter deukje en pitjes Rechts midden schade portier

### Schade achter

Achter schades

### Schade rechts

Rechts achter kras

