

Sor SP71

Merk: **Sor**

Type: **SP71**

Soort voertuig: **Geconditioneerd voertuig**

Kilometerstand: **817,577 KM**

Kavelnummer: **BWL237688**

Locatie: **Noord-Holland**



Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **09-11-2006**

Chassisnummer **VVCSORXBC54602604**

APK **15-12-2023**

Motorvermogen **0 kW / 0 PK**

Brandstof **{ListType_Fuel_0}**

Euro norm **{ListType_EmissionStandard_0}**

Tachograaf

Versnellingsbak

Wielbasis (mm) **906 mm**

Eigen gewicht (kg) **8,500 kg**

Totaal gewicht (kg) **42,000 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **33,500 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie **1e as hef, 3e Tridex gestuurd**

Vering **Luchtvering/Luchtvering**

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte **13523**

Breedte **2500**

Hoogte **2605**

Doorgang

Vloerhoogte

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Extra toebehoren

Koeling

Laadklep

Opties

ABS | Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Recente APK BPW schijf 1e as hef en 3e as tridec gestuurd

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Recente APK BPW schijf 1e as hef en 3e as tridec gestuurd

Schades

Schade rechts

Rechts achter onderzijde bak wat beschadiging ter hoogte van klep bediening. Links hetzelfde

