

# Mercedes-Benz Atego 818

Merk: **Mercedes-Benz**

Type: **Atego 818**

Soort voertuig: **Koelwagen**

Kilometerstand: **1,083,285 KM**

Kavelnummer: **BWL237696**

Locatie: **Duitsland**



## Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte **6132**

Breedte **2471**

Hoogte

Doorgang **2302**

Vloerhoogte

## Extra toebehoren

Koeling

## Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **02-12-2010**

Chassisnummer **WDB9072151L527163**

APK **01-03-2023**

Motorvermogen **132 kW / 180 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 5**

Tachograaf **{Digitaal}**

Versnellingsbak **6 bak hand**

Wielbasis (mm) **0 mm**

Eigen gewicht (kg) **6,000 kg**

Totaal gewicht (kg) **7,490 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **1,500 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie **4x2**

Vering **Blad/Luchtvering**

Cabinevariant

## Opties

Airco | Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

## Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

## Bijzonderheden/Gebreken

Goed onderhouden !! Motorlampje brandt

## Schades

### **Schade links**

deukje voorin portier

### **Schade rechts**

2 krassen rechts op de laadbak Deukje in portier

