

# Mercedes-Benz ATEGO 818

Merk: **Mercedes-Benz**  
Type: **ATEGO 818**  
Soort voertuig: **Koelwagen**  
Kilometerstand: **585,401 KM**

Kavelnummer: **BWL237697**  
Locatie: **Duitsland**



### Inwendige maten

|                   |      |
|-------------------|------|
| Carrosseriebouwer |      |
| Laadbaklengte     | 6135 |
| Breedte           | 2314 |
| Hoogte            |      |
| Doorgang          | 2510 |
| Vloerhoogte       |      |

### Toebehoren

|                      |  |
|----------------------|--|
| Capaciteit           |  |
| Laadklep             |  |
| Hefvermogen          |  |
| Keuringsdatum opbouw |  |

### Opties

Airco | Cruise Control |

### Inwendige maten

|                        |    |
|------------------------|----|
| Tankinhoud (liters)    |    |
| Schotelhoogte (mm)     | mm |
| Pendikte vangmuil (mm) | mm |
| Remmen                 |    |

Niet-gekentekend/import

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Bouwjaar               | 07-04-2016        |
| Chassisnummer          | WDB96702110033611 |
| APK                    | 01-03-2023        |
| Motorvermogen          | 130 kW / 177 PK   |
| Brandstof              | Diesel            |
| Euro norm              | Euro 6            |
| Tachograaf             | {Digitaal}        |
| Versnellingsbak        | Automaat          |
| Wielbasis (mm)         | 0 mm              |
| Eigen gewicht (kg)     | 6,000 kg          |
| Totaal gewicht (kg)    | 7,490 kg          |
| Vooras (kg)            | 0 kg              |
| Laadvermogen (kg)      | 1,500 kg          |
| Trekhaak               | Nee               |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg              |
| Asconfiguratie         | 4x2               |
| Vering                 | Blad/Luchtvering  |

Cabinevariant

Laneguard

#### Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

#### Bijzonderheden/Gebreken

Laneguard

Goed onderhouden auto Giert iets achter de cabine bij gasgeven  
Gewichten bij benadering

