

# Mercedes-Benz 639 VITO 110 CDI

Merk: **Mercedes-Benz**

Type: **639 VITO 110 CDI**

Soort voertuig: **Gesloten bestelwagen**

Kilometerstand: **161,619 KM**

Kavelnummer: **BWL238087**

Locatie: **Noord-Holland**



NL **3-VPX-86**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **18-08-2011**

Chassisnummer **WDF63960313677823**

APK **12-07-2024**

Motorvermogen **70 kW / 95 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 5**

Tachograaf

Versnellingsbak **6 bak hand**

Wielbasis (mm) **3,200 mm**

Eigen gewicht (kg) **1,830 kg**

Totaal gewicht (kg) **2,500 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **670 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie

Vering **Standaard**

Cabinevariant

## Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

## Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

## Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Radio CD |

## Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Bullbar Lichtmetalen velgen

## Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Nee**

## Bijzonderheden/Gebreken

Bullbar Lichtmetalen velgen

Rukmte op fussee

## Schades

### **Schade links**

Links achter pit Linkse midden pit en lakschade Links voor pitje

### **Schade achter**

Achter deuk en bumper schade

### **Schade rechts**

Rechts midden pitten en lakschade

