

Mercedes-Benz SPRINTER

Merk: **Mercedes-Benz**

Type: **SPRINTER**

Soort voertuig: **Gesloten bestelwagen**

Kilometerstand: **150,835 KM**

Kavelnummer: **BWL238090**

Locatie: **Noord-Holland**



NL **VD-389-K**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **25-04-2013**

Chassisnummer **WDB90661315785380**

APK **15-06-2023**

Motorvermogen **70 kW / 95 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 5**

Tachograaf

Versnellingsbak **Automaat**

Wielbasis (mm) **3,670 mm**

Eigen gewicht (kg) **2,097 kg**

Totaal gewicht (kg) **2,800 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **703 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie

Vering **Standaard**

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

Centrale portiervergrendeling | Elektrische ramen |

Elektrische spiegels | Radio CD |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Nee**

Bijzonderheden/Gebreken

Trit op banden

Schades

Schade links

Links achter krassen en deukje Links midden paar pitjes zijdeur

Schade achter

Achter pit

Schade rechts

Rechts achter deukje en pit

