

# Volkswagen CRAFTER

Merk: **Volkswagen**  
Type: **CRAFTER**  
Soort voertuig: **Gesloten bestelwagen**  
Kilometerstand: **370,983 KM**

Kavelnummer: **BWL238256**  
Locatie: **Noord-Holland**



NL 64-BHX-6

Niet-gekentekend/import

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Bouwjaar               | 08-12-2016        |
| Chassisnummer          | WV1ZZZ2F267013967 |
| APK                    | 14-12-2023        |
| Motorvermogen          | 120 kW / 163 PK   |
| Brandstof              | Diesel            |
| Euro norm              | Euro 6            |
| Tachograaf             | {Digitaal}        |
| Versnellingsbak        | 6 bak hand        |
| Wielbasis (mm)         | 4,330 mm          |
| Eigen gewicht (kg)     | 3,075 kg          |
| Totaal gewicht (kg)    | 5,000 kg          |
| Vooras (kg)            | 0 kg              |
| Laadvermogen (kg)      | 1,925 kg          |
| Trekhaak               | Nee               |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg              |
| Asconfiguratie         |                   |
| Vering                 | Standaard         |

Cabinevariant

### Inwendige maten

|                   |      |
|-------------------|------|
| Carrosseriebouwer |      |
| Laadbaklengte     | 4703 |
| Breedte           | 2116 |
| Hoogte            |      |
| Doorgang          | 2291 |
| Vloerhoogte       |      |

### Extra toebehoren

Laadklep

### Toebehoren

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Capaciteit           |                    |
| Laadklep             | Dhollandia 1000 kg |
| Hefvermogen          |                    |
| Keuringsdatum opbouw |                    |

### Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control |  
Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Navigatie | Radio CD |  
Zijlicht/ Achteruitrij camera |

Inwendige maten

|                        |    |
|------------------------|----|
| Tankinhoud (liters)    |    |
| Schotelhoogte (mm)     | mm |
| Pendikte vangmuil (mm) | mm |
| Remmen                 |    |
|                        |    |

Technische staat

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Onderhoudshistorie aanwezig | Ja  |
| Logboek compleet            | Nee |
| Mechanische gebreken        | Nee |
| Electrische gebreken        | Nee |
| Kilometerstand gegarandeerd | Ja  |

Bijzonderheden/Gebreken

Compleet dealeronderhouden 317000 km vlieg wiel en koppeling vernieuwd. 350000 km nieuwe dynamo Juli grote beurt gehad

Schades

**Schade achter**  
Klep moet even juist afgesteld worden

