

Scania R 500 B 6X2*4

Merk: **Scania**
Type: **R 500 B 6X2*4**
Soort voertuig: **Trekker**
Kilometerstand: **1,277,409 KM**

Kavelnummer: **BWL238292**
Locatie: **Noord-Holland**



NL **BZ-SG-34**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar	24-01-2012
Chassisnummer	XLOR6X200032786445
APK	28-11-2024
Motorvermogen	368 kW / 501 PK
Brandstof	Diesel
Euro norm	Euro 5
Tachograaf	{Digitaal}
Versnellingsbak	12 bak hand
Wielbasis (mm)	4,660 mm
Eigen gewicht (kg)	9,975 kg
Totaal gewicht (kg)	28,000 kg
Vooras (kg)	0 kg
Laadvermogen (kg)	0 kg
Trekhaak	Nee
Max massa AHW/GCW (kg)	0 kg
Asconfiguratie	6x2 gestuurd + liftas
Vering	Blad/Luchtvering
Cabinevariant	Topline

Inwendige maten

- Carrosseriebouwer
- Laadbaklengte
- Breedte
- Hoogte
- Doorgang
- Vloerhoogte

Extra toebehoren

Hydrauliek

Toebehoren

- Capaciteit
- Laadklep
- Hefvermogen
- Keuringsdatum opbouw

Opties

- 27 MC. | 2e bed | Airco | Centrale portiervergrendeling |
Cruise Control | Elektrische ramen | Elektrische spiegels |
Koelkast | Luchthoorn | Retarder | Sperdiff. | Standkachel |
Zijskirts | Zonneklep |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Magnetron RETARDER Schuifschotel

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Magnetron RETARDER Schuifschotel

AD Blue uitgeschakeld Koelwater sensor gaat na 10 minuten weer uit maar gebruikt wel iets water 2020 nieuwe achteras en versnellingsbak gehad. Motor tevens in 2020 nieuwe bussen gehad

Schades

Schade links

Links schade spiegelkap

