

# MAN TGL 12.220 4X2 BL

Merk: **MAN**  
Type: **TGL 12.220 4X2 BL**  
Soort voertuig: **Bakwagen met laadklep**  
Kilometerstand: **474,998 KM**



Kavelnummer: **BWL248354**  
Locatie: **Noord-Holland**

NL 60-BFV-6

Niet-gekentekend/import

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Bouwjaar               | 24-02-2011        |
| Chassisnummer          | WMAN15ZZ8BY258498 |
| APK                    | 15-04-2024        |
| Motorvermogen          | 162 kW / 221 PK   |
| Brandstof              | Diesel            |
| Euro norm              | Euro 5            |
| Tachograaf             | {Digitaal}        |
| Versnellingsbak        | 6 bak hand        |
| Wielbasis (mm)         | 5,210 mm          |
| Eigen gewicht (kg)     | 5,800 kg          |
| Totaal gewicht (kg)    | 11,990 kg         |
| Vooras (kg)            | 0 kg              |
| Laadvermogen (kg)      | 6,190 kg          |
| Trekhaak               | Nee               |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg              |
| Asconfiguratie         | 4x2               |
| Vering                 | Blad/Luchtvering  |

Cabinevariant

### Inwendige maten

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Carrosseriebouwer | Saxas |
| Laadbaklengte     | 7082  |
| Breedte           | 2497  |
| Hoogte            |       |
| Doorgang          | 2340  |
| Vloerhoogte       |       |

### Extra toebehoren

Laadklep

### Toebehoren

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Capaciteit  |                    |
| Laadklep    | Dhollandia 1500 kg |
| Hefvermogen |                    |

Keuringsdatum opbouw

### Opties

Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Motorrem |  
Zijlich/Achteruitrij camera |

Inwendige maten

|                        |    |
|------------------------|----|
| Tankinhoud (liters)    |    |
| Schotelhoogte (mm)     | mm |
| Pendikte vangmuil (mm) | mm |
| Remmen                 |    |
|                        |    |

Technische staat

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Onderhoudshistorie aanwezig | Nee |
| Logboek compleet            | Nee |
| Mechanische gebreken        | Nee |
| Electrische gebreken        | Nee |
| Kilometerstand gegarandeerd | Ja  |

Bijzonderheden/Gebreken

Koppelingspedaal even smeren, kwam door de vrieskou wat langzamer omhoog

Schades

|                       |
|-----------------------|
| Schade voor           |
| Scheur voorruit       |
| Schade rechts         |
| Reparatieplek laadbak |

