

Mercedes-Benz ANTOS 1924

Merk: **Mercedes-Benz**

Type: **ANTOS 1924**

Soort voertuig: **Koelwagen**

Kilometerstand: **334,379 KM**

Kavelnummer: **BWL248429**

Locatie: **Noord-Holland**



NL **87-BHF-5**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **21-04-2016**

Chassisnummer **WDB96300310036446**

APK **27-01-2024**

Motorvermogen **175 kW / 238 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 6**

Tachograaf **{Digitaal}**

Versnellingsbak **Automaat**

Wielbasis (mm) **550 mm**

Eigen gewicht (kg) **10,490 kg**

Totaal gewicht (kg) **19,000 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **8,510 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie **4x2**

Vering **Blad/Luchtvering**

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte **7121**

Breedte **2475**

Hoogte

Doorgang **2599**

Vloerhoogte

Extra toebehoren

Laadklep

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Motorrem | Radio CD | Sperdiff. | Zonneklep |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Laneguard en Brake assist

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Laneguard en Brake assist

Koeling is aan service toe. Auto zelf ook, zie melding

Schades

Schade voor

Kap van de koelunit gaatje in

Schade links

Instaplaatje is stuk van bovenste trede

Schade achter

Rechts achter kleine inrijding op de hoek laadbak, strip iets verbogen

Schade rechts

Kras/deukje rechtsvoor

Interieur

Interieur

Netjes

