

Daf XF 460 FTG

Merk: **Daf**
Type: **XF 460 FTG**
Soort voertuig: **Trekker**
Kilometerstand: **941,874 KM**

Kavelnummer: **BWL248592**
Locatie: **Noord-Holland**



NL 84-BHL-3

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar	18-08-2016
Chassisnummer	XLRTGH4300G121322
APK	18-08-2024
Motorvermogen	340 kW / 463 PK
Brandstof	Diesel
Euro norm	Euro 6
Tachograaf	{Digitaal}
Versnellingsbak	Automaat
Wielbasis (mm)	4,150 mm
Eigen gewicht (kg)	9,061 kg
Totaal gewicht (kg)	28,000 kg
Vooras (kg)	0 kg
Laadvermogen (kg)	0 kg
Trekhaak	Nee
Max massa AHW/GCW (kg)	0 kg
Asconfiguratie	6x2 stuur/hefbaar
Vering	Blad/Luchtvering

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer
Laadbaklengte
Breedte
Hoogte
Doorgang
Vloerhoogte

Toebehoren

Capaciteit
Laadklep
Hefvermogen
Keuringsdatum opbouw

Opties

Adaptive cruise control | Airco | Cruise Control | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Koelkast | Radio CD | Sperdiff. | Standairco | Standkachel | Zonneklep | Zwaailampen |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Laneguard STANDAIRCO

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Laneguard STANDAIRCO

Lekt iets lucht Had AEBS melding maar is na een rit weer verdwenen en niet meer teruggekomen Dealer onderhouden

Status banden Bandenmaat

As 1	50 (%)	As 1	50
------	---------------	------	-----------

As 2	20 (%)	As 2	10
------	---------------	------	-----------

As 3	20 (%)	As 3	15 opgesneden
------	---------------	------	----------------------

Schades

Schade voor
Scheur en pit voorruit

Schade rechts
Rechts midden kras en deuk

