

Merk: **Krone**
Type:
Soort voertuig: **Koeltrailer**
Kilometerstand: **0 KM**

Kavelnummer: **BWL248602**
Locatie: **Flevoland**



Niet-
ge kentekend/import

Bouwjaar	04-09-2015
Chassisnummer	WKESD000000666191
APK	20-12-2023
Motorvermogen	0 kW / 0 PK
Brandstof	{ListType_Fuel_0}
Euro norm	{ListType_EmissionStandard_0}
Tachograaf	
Versnellingsbak	
Wielbasis (mm)	8,770 mm
Eigen gewicht (kg)	7,520 kg
Totaal gewicht (kg)	41,000 kg
Vooras (kg)	0 kg
Laadvermogen (kg)	33,480 kg
Trekhaak	Nee
Max massa AHW/GCW (kg)	0 kg
Asconfiguratie	
Vering	LuchtveringLuchtvering
Cabinevariant	

Inwendige maten

Carrosseriebouwer	
Laadbaklengte	13418
Breedte	2496
Hoogte	
Doorgang	2650
Vloerhoogte	

Toebehoren

Capaciteit	
Laadklep	
Hefvermogen	
Keuringsdatum opbouw	

Opties

ABS	Inwendige maten
	Tankinhoud (liters)
	Schotelhoogte (mm) mm
	Pendikte vangmuil (mm) mm
	Remmen

Saf en Schijf

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Nee**

Bijzonderheden/Gebreken

Saf en Schijf

Afgelopen jaar nieuwe condensor gemonteerd a € 2500,- !

Status banden Bandenmaat

As 1	40 (%)	As 1	15
------	---------------	------	-----------

As 2	90 (%)	As 2	60
------	---------------	------	-----------

As 3	90 (%)	As 3	5
------	---------------	------	----------

Schades

Schade voor

Wat beschadiging aan koelkappen

Schade links

Links achter 2x luchtbelletje

Schade achter

Achter boven strip

Schade rechts

Rechts midden klein dieper krasje

Interieur

Interieur

Cargo rail rechts mist stukje Stootplaat kopschot van koelmotor ligt los erin en moet nog vastgezet worden

