

# Vogelzang VO2-STG-13-30-SZ

Merk: **Vogelzang**

Type: **VO2-STG-13-30-SZ**

Soort voertuig: **Open wagen**

Kilometerstand: **0 KM**

Kavelnummer: **BWL248886**

Locatie: **Overijssel**



Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **25-01-2005**

Chassisnummer **XL90580035B068003**

APK **02-02-2024**

Motorvermogen **0 kW / 0 PK**

Brandstof **{ListType\_Fuel\_0}**

Euro norm **{ListType\_EmissionStandard\_0}**

Tachograaf

Versnellingsbak

Wielbasis (mm) **880 mm**

Eigen gewicht (kg) **9,160 kg**

Totaal gewicht (kg) **43,000 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **33,840 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie **3e as stang gestuurd**

Vering **Luchtvering/Luchtvering**

Cabinevariant

## Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte **12400**

Breedte **2500**

Hoogte **2500**

Doorgang

Vloerhoogte

## Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

## Opties

ABS | Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Reclame dient door koper verwijderd te worden

#### Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Ja**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Nee**

#### Bijzonderheden/Gebreken

Reclame dient door koper verwijderd te worden

Diverse verlichting - Schokbreker 1e as rechts lek - Chassisnummer leesbaar maken - Remklauw 2e as rechts zit los - Remklauw 3e as links zit los - Ophanging kooiaap ingesleten en gescheurd - Kantbalk op diverse plaatsen zeer dun + gaten + scheuren links en rechts - Veerpakket 3e as links gebroken - Veerpakket 3e as rechts los/veerpenbus - Diverse draaikransbouten - AC roest.

