

# Daf FA LF45G12

Merk: **Daf**  
Type: **FA LF45G12**  
Soort voertuig: **Bakwagen**  
Kilometerstand: **563,359 KM**

Kavelnummer: **BWL2510169**  
Locatie: **Gelderland**



**BVRG40**

Niet-gekentekend/import

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Bouwjaar               | 15-12-2008        |
| Chassisnummer          | XLRAE45FF0L347409 |
| APK                    | 08-09-2026        |
| Motorvermogen          | 117 kW / 159 PK   |
| Brandstof              | Diesel            |
| Euro norm              | Euro 5            |
| Tachograaf             | {Digitaal}        |
| Versnellingsbak        | automaat          |
| Wielbasis (mm)         | 430 mm            |
| Eigen gewicht (kg)     | 5,950 kg          |
| Totaal gewicht (kg)    | 11,990 kg         |
| Vooras (kg)            | - kg              |
| Laadvermogen (kg)      | 6,040 kg          |
| Trekhaak               | Nee               |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 15,490 kg         |
| Asconfiguratie         | 4x2               |
| Vering                 | Blad              |
| Cabinevariant          | dagcabine         |

### Inwendige maten

|                   |      |
|-------------------|------|
| Carrosseriebouwer |      |
| Laadbaklengte     | 6250 |
| Breedte           | 2500 |
| Hoogte            | 2350 |
| Doorgang          | 2300 |
| Vloerhoogte       | 950  |

### Toebehoren

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Capaciteit           |                         |
| Laadklep             | Dhollandia              |
| Hefvermogen          | 1500kg                  |
| Keuringsdatum opbouw | 2025-10-31 00:00:00.000 |

### Extra toebehoren

Laadklep

### Opties

ABS | AdBlue | Carkit | Centrale portiervergrendeling |  
Cruise Control | Dakspoiler | EBS | Elektrische ramen |  
Radio CD | Roetfilter | Zijlicht/ Achteruitrij camera | Zonneklep |

Inwendige maten

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Tankinhoud (liters)    | 180          |
| Schotelhoogte (mm)     | mm           |
| Pendikte vangmuil (mm) | mm           |
| Remmen                 | schijfremmen |



Technische staat

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Onderhoudshistorie aanwezig | Nee |
| Logboek compleet            | Nee |
| Mechanische gebreken        | Nee |
| Electrische gebreken        | Nee |
| Kilometerstand gegarandeerd | Nee |

Bijzonderheden/Gebreken

truck heeft ABS storing waardoor automatisch de transmissie storing optreed en handmatig schakelen. diagnose afgelopen week gesteld door garage. Truck rijd en schakelt(handmatig)perfect, motorisch geen problemen, storing is ook gewoon rijdbaar. verkoop wegens aanschaf andere truck.

| Status banden |                | Bandenmaat |             |
|---------------|----------------|------------|-------------|
| As 1          | L:80, R:80 (%) | As 1       | 245/70R17,5 |
| As 2          | L:50, R:50 (%) | As 2       | 245/70R17,5 |

Schades

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| <b>Schade links</b><br>scheurtje instap            |
| <b>Schade achter</b><br>bumperhoek staat scheef    |
| <b>Schade rechts</b><br>wand gerepareerd met plaat |

Interieur

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>Interieur</b><br>reservewiel |
|---------------------------------|

