

Merk: **Volvo**  
Type: **FH**  
Soort voertuig: **Trekker**  
Kilometerstand: **966,568 KM**

Kavelnummer: **BWL2510190**  
Locatie: **Limburg**



NL 72-BLJ-3

Niet-gekentekend/import

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Bouwjaar               | 10-10-2018        |
| Chassisnummer          | YV2RTY0A4JB880475 |
| APK                    | 10-10-2026        |
| Motorvermogen          | 345 kW / 470 PK   |
| Brandstof              | Diesel            |
| Euro norm              | Euro 6            |
| Tachograaf             | {Digitaal Smart}  |
| Versnellingsbak        | I-shift           |
| Wielbasis (mm)         | 380 mm            |
| Eigen gewicht (kg)     | 7,346 kg          |
| Totaal gewicht (kg)    | 19,000 kg         |
| Vooras (kg)            | 7,500 kg          |
| Laadvermogen (kg)      | 50,000 kg         |
| Trekhaak               | Nee               |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 1 kg              |
| Asconfiguratie         | 4x2               |
| Vering                 | Blad/Luchtvering  |
| Cabinevariant          | Globetrotter      |

Inwendige maten

|                   |
|-------------------|
| Carrosseriebouwer |
| Laadbaklengte     |
| Breedte           |
| Hoogte            |
| Doorgang          |
| Vloerhoogte       |

Toebehoren

|                      |
|----------------------|
| Capaciteit           |
| Laadklep             |
| Hefvermogen          |
| Keuringsdatum opbouw |

Opties

27 MC. | 2e bed | ABS | ACC | Achteruitrijlampen | Adaptive cruise control | AdBlue | Airco | Alarm | ASR | Carkit | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control | EBS | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | ESP | Klimaatcontrole | Koelkast | Lane Guard | Luchthoorn | Magnetron | Mistlampen | PTO | Radio CD | Roetfilter | Sperdiff. | Standairco | Standkachel |

Inwendige maten

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Tankinhoud (liters)    | 640     |
| Schotelhoogte (mm)     | 1,25 mm |
| Pendikte vangmuil (mm) | mm      |
| Remmen                 | Schijf  |
|                        |         |
|                        |         |

Technische staat

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Onderhoudshistorie aanwezig | Ja  |
| Logboek compleet            | Ja  |
| Mechanische gebreken        | Nee |
| Electrische gebreken        | Nee |
| Kilometerstand gegarandeerd | Ja  |

Status banden    Bandenmaat

|      |        |      |             |
|------|--------|------|-------------|
| As 1 | 30 (%) | As 1 | 385/65/22,5 |
| As 2 | 30 (%) | As 2 | 295/80/22.5 |

