

Mercedes-Benz ACTROS

Merk: **Mercedes-Benz**
Type: **ACTROS**
Soort voertuig: **Bakwagen met laadklep**
Kilometerstand: **807,639 KM**

Kavelnummer: **BWL2510253**
Locatie: **Gelderland**



NL 91-BFS-6

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar	09-03-2015
Chassisnummer	WDB9630201L928952
APK	08-01-2026
Motorvermogen	315 kW / 429 PK
Brandstof	Diesel
Euro norm	Euro 6
Tachograaf	{Digitaal}
Versnellingsbak	Automaat
Wielbasis (mm)	595 mm
Eigen gewicht (kg)	11,409 kg
Totaal gewicht (kg)	27,100 kg
Vooras (kg)	0 kg
Laadvermogen (kg)	15,691 kg
Trekhaak	Nee
Max massa AHW/GCW (kg)	0 kg
Asconfiguratie	6x2
Vering	Blad/Luchtvering

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer	
Laadbaklengte	7000
Breedte	2450
Hoogte	2400
Doorgang	
Vloerhoogte	

Extra toebehoren

Laadklep

Toebehoren

Capaciteit
Laadklep
Hefvermogen
Keuringsdatum opbouw

Opties

27 MC. | 2e bed | Airco | Centrale portiervergrendeling |
Cruise Control | Elektrische ramen | Elektrische spiegels |
Navigatie | Radio CD | Sperdiff. | Verstralers | Zonneklep |
Zwaailampen |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Nieuwe Smart Tacho 2

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Nieuwe Smart Tacho 2

Roetfilter storingen verholpen 756000 km op 6-1-2025, kosten € 6100,- ex btw Demper gereinigd. Temperatuur sensoren vernieuwd. NOX sensor vernieuwd. Alle uitlaatgastemp sensoren vernieuwd 16-1-24 Grote beurt gehad op 710.069 met nieuw DPF filter € 3500,- ex btw

Schades

Schade voor
Scheur in voorruit

