

Merk: **MAN**

Type: **TGM**

Soort voertuig: **Koelwagen**

Kilometerstand: **276,558 KM**

Kavelnummer: **BWL259387**

Locatie: **Noord-Holland**



NL **92BDL8**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **23-12-2013**

Chassisnummer **'WMAN16ZZ2EY309505+**

APK **21-09-2025**

Motorvermogen **184 kW / 251 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 6**

Tachograaf **{Digitaal}**

Versnellingsbak **Automaat**

Wielbasis (mm) **413 mm**

Eigen gewicht (kg) **8,625 kg**

Totaal gewicht (kg) **15,500 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **6,875 kg**

Trekhaak **Ja**

Max massa AHW/GCW (kg) **19,000 kg**

Asconfiguratie

Vering **Blad**

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte **5503**

Breedte **2475**

Hoogte **2261**

Doorgang

Vloerhoogte

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep **dhollandia van 2006**

Hefvermogen **2000**

Keuringsdatum opbouw

Opties

Centrale portiervergrendeling | Cruise Control |
Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Radio CD |

Inwendige maten

Cabinevariant

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Oktober 2023 Adblue storingen verholpen en hele systeem gereinigd
Maart 2024 nogmaals Adblue en nevelaar vernieuwd December 2024
AdBlue sproeier nog vernieud en sindsdien geen storingen meer

Schades

Schade voor
pit voorruit

Schade rechts
rondom zijdeur is de wand minder en zit er lucht onder polyesterplaat.

