

Merk: **Volvo**

Type: **FM**

Soort voertuig: **Kraanwagen**

Kilometerstand: **445,151 KM**

Kavelnummer: **BWL259436**

Locatie: **Noord-Holland**



NL **71-BGN-4**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **13-11-2015**

Chassisnummer **V2XTYOG8FA782087**

APK **29-01-2026**

Motorvermogen **345 kW / 470 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 6**

Tachograaf **{Digitaal}**

Versnellingsbak **1shift**

Wielbasis (mm) **615 mm**

Eigen gewicht (kg) **17,655 kg**

Totaal gewicht (kg) **37,000 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **19,345 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **50,000 kg**

Asconfiguratie **8x4 gestuurd**

Vering **Blad**

Cabinevariant

## Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

## Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

## Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control | Elektrische spiegels | Elektrische ramen | Motorrem | Standkachel | Sperrdiff. | Radio CD | Zwaailampen |

## Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Langs en dwarsper Naafreductie

## Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

## Bijzonderheden/Gebreken

Langs en dwarsper Naafreductie

Nieuwe lagering in draaikrans gegaan 1,5 jaar geleden inclusief verdikte bronze bus ingegaan. Zwenkcilinders toen tevens vernieuwd Geeft motorstoring aan vanwege brandstofdruk. Na reset blijft deze 2 maanden weg en Volvo kan niet precies aangegeven wat het mankement is Kraan is wel voorgekeurd en zijn een paar kleine issues die verholpen moet worden zoals: Haakarm: Borging as middenborging ontbreekt Glijplaten schuifarm vervangen (versleten) Kraan: Rotator lekt op de as. 6 afdichtingen vervangen van de ventielschuif 2 afdichtingen van de knikcilinder vervangen Hendel 3-wegkraan ontbreekt Stopbouten natrekken Niet meer uitgevoerd, deze werkzaamheden, omdat nieuwe voertuig inmiddels geleverd is. Wel nieuwe APK gehad.

## Status banden

## Bandenmaat

As 1 **L:90, R:90 (%)** As 3 **13R22,5**

As 3 **L:90, R:90 (%)** As 4 **13R22,5**

As 4 **L:90, R:90 (%)**

As 5 **L:15, R:40 (%)**

