

# Daf FAN CF 85

Merk: **Daf**  
Type: **FAN CF 85**  
Soort voertuig: **Open wagen**  
Kilometerstand: **1,137,932 KM**

Kavelnummer: **BWL259946**  
Locatie: **Noord-Holland**



NL **BV-XP-78**

Niet-gekentekend/import

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Bouwjaar               | 07-04-2009        |
| Chassisnummer          | XLRAS85MC0E851369 |
| APK                    | 19-05-2026        |
| Motorvermogen          | 300 kW / 409 PK   |
| Brandstof              | Diesel            |
| Euro norm              | Euro 5            |
| Tachograaf             | {Digitaal}        |
| Versnellingsbak        | automaat          |
| Wielbasis (mm)         | 600 mm            |
| Eigen gewicht (kg)     | 13,790 kg         |
| Totaal gewicht (kg)    | 28,000 kg         |
| Vooras (kg)            | - kg              |
| Laadvermogen (kg)      | 14,210 kg         |
| Trekhaak               | Nee               |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 50,000 kg         |
| Asconfiguratie         |                   |
| Vering                 | Blad              |

Cabinevariant

## Inwendige maten

|                   |      |
|-------------------|------|
| Carrosseriebouwer |      |
| Laadbaklengte     | 6849 |
| Breedte           | 2485 |
| Hoogte            |      |
| Doorgang          | 2769 |
| Vloerhoogte       |      |

## Extra toebehoren

## Toebehoren

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Capaciteit           |                  |
| Laadklep             | dhollandia dhesu |
| Hefvermogen          | 9000             |
| Keuringsdatum opbouw |                  |

## Opties

27 MC. | Airco | Centrale portiervergrendeling |  
Elektrische spiegels | Elektrische ramen | Cruise Control |  
Radio CD | Koelkast | Standkachel | Zijlicht/ Achteruitrij camera |  
Sperdiff. |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm)      **mm**

Pendikte vangmuil (mm)   **mm**

Remmen

centrale smering

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig   **Ja**

Logboek compleet                **Nee**

Mechanische gebreken           **Nee**

Electrische gebreken            **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd   **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

centrale smering

chassisnummer leesbaar Wel wat roest bij achterportaal omdat bak in 2009 niet gescopeerd is

