

Volvo FE

Merk: **Volvo**

Type: **FE**

Soort voertuig: **Bakwagen met laadklep**

Kilometerstand: **1,037,970 KM**

Kavelnummer: **BWL2610565**

Locatie: **Noord-Holland**



NL **90-BDL-6**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **18-12-2013**

Chassisnummer **YV2VOY1A0EB678213**

APK **18-12-2026**

Motorvermogen **210 kW / 286 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 6**

Tachograaf **(Digitaal)**

Versnellingsbak **automaat**

Wielbasis (mm) **650 mm**

Eigen gewicht (kg) **10,005 kg**

Totaal gewicht (kg) **19,500 kg**

Vooras (kg) **- kg**

Laadvermogen (kg) **9,495 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **23,000 kg**

Asconfiguratie

Vering **Blad**

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte **8299**

Breedte **2478**

Hoogte **2598**

Doorgang **2598**

Vloerhoogte

Extra toebehoren

Toebehoren

Capaciteit **2000**

Laadklep **Dhollandia**

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

Radio CD | Airco | Centrale portiervergrendeling |
Cruise Control | Elektrische ramen | Elektrische spiegels |
Motorrem | Sperdiff. |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen



Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Schades

Schade voor

Paar pitten in voorruit

Schade links

Plakreclame is lelijk

Schade rechts

wand wel beschdigt vanwege elektrische pompwagen Plakreclame is lelijk

