

Merk: **MAN**

Type: **TGX**

Soort voertuig: **Trekker**

Kilometerstand: **658,675 KM**

Kavelnummer: **BWL2610649**

Locatie: **Limburg**



NL **99BNH3**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **27-05-2019**

Chassisnummer **wma24xzz9kp128368**

APK **27-05-2026**

Motorvermogen **338 kW / 460 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 6**

Tachograaf **{Digitaal Smart}**

Versnellingsbak **automaat**

Wielbasis (mm) **395 mm**

Eigen gewicht (kg) **8,507 kg**

Totaal gewicht (kg) **26,500 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **0 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **50,000 kg**

Asconfiguratie **6x2 gestuurd**

Vering **Blad/Luchtvering**

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

27 MC. | 2e bed | ABS | Achteruitrijlampen | AdBlue | Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control | Dakspoiler | EBS | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Gereedschap/ deensekist | Koelkast | Standairco | Standkachel |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Ja**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Nee**

Bijzonderheden/Gebreken

Geen compressie op cilinder 1. Motor loopt wel Op transport

Status banden

Bandenmaat

As 1	L:50, R:50 (%)	As 1	315/70r22,5
------	-----------------------	------	--------------------

As 2	L:50, R:50 (%)
------	-----------------------

As 3	L:50, R:50 (%)
------	-----------------------

Schades

Schade links

opstap links mistlamphoek rechts opstapbak rechts

