

Volvo FE

Merk: **Volvo**

Type: **FE**

Soort voertuig: **Bakwagen met laadklep**

Kilometerstand: **621,162 KM**

Kavelnummer: **BWL2610753**

Locatie: **Flevoland**

NL **64-BNJ-8**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **23-05-2019**

Chassisnummer **YV2V0Y1A2KZ125422**

APK **19-06-2026**

Motorvermogen **210 kW / 286 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 6**

Tachograaf **{Digitaal}**

Versnellingsbak **automaat**

Wielbasis (mm) **450 mm**

Eigen gewicht (kg) **9,315 kg**

Totaal gewicht (kg) **19,500 kg**

Vooras (kg) **- kg**

Laadvermogen (kg) **10,185 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **42,000 kg**

Asconfiguratie

Vering **Blad**

Cabinevariant



Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte **5524**

Breedte **2499**

Hoogte

Doorgang **2136**

Vloerhoogte

Extra toebehoren

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep **Dhollandia**

Hefvermogen **2000 kg**

Keuringsdatum opbouw

Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control | Elektrische spiegels | Elektrische ramen | Radio CD | Standkachel | Sperrdiff. | Dakspoiler |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **40mm mm**

Remmen

Interieur moet even goed schoongemaakt worden want die is nog wel wat vetig

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Interieur moet even goed schoongemaakt worden want die is nog wel wat vetig

Schades

Schade voor
pi en scheur in voorruit

