

# Krone N/A

Merk: **Krone**  
Type: **N/A**  
Soort voertuig: **Coil Trailer**  
Kilometerstand: **0 KM**

Kavelnummer: **BWL2611005**  
Locatie: **Noord-Holland**



NL ON-34-YF

Niet-gekentekend/import

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Bouwjaar               | 15-09-2015        |
| Chassisnummer          | WKESD000000681993 |
| APK                    | 09-12-2026        |
| Motorvermogen          | 1 kW / 1 PK       |
| Brandstof              | N.v.t.            |
| Euro norm              | N.v.t.            |
| Tachograaf             |                   |
| Versnellingsbak        |                   |
| Wielbasis (mm)         | 894 mm            |
| Eigen gewicht (kg)     | 6,150 kg          |
| Totaal gewicht (kg)    | 39,000 kg         |
| Vooras (kg)            | - kg              |
| Laadvermogen (kg)      | 32,850 kg         |
| Trekhaak               | Nee               |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg              |
| Asconfiguratie         |                   |
| Vering                 | Lucht             |

## Inwendige maten

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Carrosseriebouwer |       |
| Laadbaklengte     | 13635 |
| Breedte           | 2498  |
| Hoogte            |       |
| Doorgang          | 2620  |
| Vloerhoogte       |       |

## Extra toebehoren

## Toebehoren

|                      |  |
|----------------------|--|
| Capaciteit           |  |
| Laadklep             |  |
| Hefvermogen          |  |
| Keuringsdatum opbouw |  |

Opties

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| ABS                    | Inwendige maten |
| Tankinhoud (liters)    |                 |
| Schotelhoogte (mm)     | mm              |
| Pendikte vangmuil (mm) |                 |
| mm                     |                 |
| Remmen                 | saf schijf      |



Technische staat

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Onderhoudshistorie aanwezig | Nee |
| Logboek compleet            | Nee |
| Mechanische gebreken        | Nee |
| Electrische gebreken        | Nee |
| Kilometerstand gegarandeerd | Nee |

Bijzonderheden/Gebreken

|                                          |
|------------------------------------------|
| roestplek chassis dus volgende apk issue |
|------------------------------------------|

Cabinevariant

