Mercedes-Benz VITO L1 110 CDI RWD

Merk: **Mercedes-Benz**
Type: **VITO L1 110 CDI RWD**
Soort voertuig: **Gesloten bestelwagen**
Kilometerstand: **115,667 KM**

Kavelnummer: **BWL2611350**
Locatie: **Noord-Holland**



NL VRH-44-T

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar	**15-07-2022**
Chassisnummer	**W1V44760113962111**
APK	**15-07-2027**
Motorvermogen	**75 kW / 102 PK**
Brandstof	**Diesel**
Euro norm	**Euro 6**
Tachograaf	
Versnellingsbak	**Handgeschakeld**
Wielbasis (mm)	**320 mm**
Eigen gewicht (kg)	**1,863 kg**
Totaal gewicht (kg)	**2,800 kg**
Vooras (kg)	**- kg**
Laadvermogen (kg)	**937 kg**
Trekhaak	**Nee**
Max massa AHW/GCW (kg)	**4,800 kg**
Asconfiguratie	
Vering	**Standaard**
Cabinevariant	

Inwendige maten

Carrosseriebouwer	
Laadbaklengte	
Breedte	
Hoogte	
Doorgang	
Vloerhoogte	

Extra toebehoren

Toebehoren

Capaciteit	
Laadklep	
Hefvermogen	
Keuringsdatum opbouw	

Opties

AdBlue | Carkit | Cruise Control | Centrale portiervergrendeling | Elektrische ramen | ABS | ASR | ESP | Airco | Radio CD | Zijlicht/ Achteruitrij camera |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)	
Schotelhoogte (mm)	**mm**
Pendikte vangmuil (mm)	**mm**
Remmen	

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig	**Nee**
Logboek compleet	**Nee**
Mechanische gebreken	**Nee**
Electrische gebreken	**Nee**
Kilometerstand gegarandeerd	**Ja**

Status banden

As 1	**L:60, R:60 (%)**
As 2	**L:60, R:60 (%)**

Bandenmaat

As 1	**205/65R16**

Schades

Schade achter
lichte deuken bovenzijde achterklep. Deuk aan onderkant klep